

Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 5 monitoradas, 2 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 3 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

ESTIAGEM:

ATENÇÃO: Ponte R. João Suzin Marini, Montante - Barragem Concórdia e Centro - Rua Vitório Celant

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência
Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)					
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	05/08/24 08:00	14	
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	05/08/24 08:00	30	
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	05/08/24 08:00	76	
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	05/08/24 08:00	39	
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	05/08/24 08:00	26	

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).


Tendência do Nível do Rio: Subindo:  Estável:  Descendo:  Normal:  Estiagem:  Enchente:  Atenção  Alerta  Emergência  Atenção  Alerta  Emergência 

Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 6 monitoradas, 5 registraram chuva nas últimas 24 horas.

Os maiores volumes de chuva registrados foram de 9.8mm e 9.4mm nas estações de Montante - Barragem Concórdia e Barragem Concórdia, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h
Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)									
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	05/08/24 08:00	0	1.4	3	7.4	8.6	8.6
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	05/08/24 08:00	0	1.6	3.4	8.6	9.8	9.8
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	05/08/24 08:00	0	1.4	3	7.4	8.8	8.8
2078	Concórdia	Centro - Rua Vítório Celant	05/08/24 08:00	0	1.8	3.4	7	8.2	8.2
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	05/08/24 08:00	0	0	0	0	0	0
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	05/08/24 08:00	0.2	1.6	3.4	8.2	9.4	9.4




Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.

Código	Estação	Hidrograma
CH Jacutinga		
2049	Barragem Concórdia	<p>Município: Concórdia Estação: Barragem Concórdia</p>
2058	Ponte R. João Suzin Marini	<p>Município: Concórdia Estação: Ponte R. João Suzin Marini</p>
2076	Montante - Barragem Concórdia	<p>Município: Concórdia Estação: Montante - Barragem Concórdia</p>
2077	Foz do Rio Claudino	<p>Município: Concórdia Estação: Foz do Rio Claudino</p>
2078	Centro - Rua Vitório Celant	<p>Município: Concórdia Estação: Centro - Rua Vitório Celant</p>
2089	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	<p>Município: Concórdia Estação: Centro Jusante - Rua Orestes Farina</p>

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Situação Hidrológica do Rio



Maiores informações acesse:

[Rios On-Line](#)

Boletim nº 148/2024 - Sala de Situação – ANA/EPAGRI/CIRAM

[Boletim Anteriores](#)

Elaborado pela Equipe da Sala de Situação - ANA/Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

sshidrosc@epagri.sc.gov.br

