

## **Boletim de Monitoramento Hidrológico**



Boletim n° 170/2025 - Equipe de Hidrologia - EPAGRI/CIRAM - segunda-feira de 15 setembro de 2025

# Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 5 monitoradas, 4 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 1 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

### **ESTIAGEM:**

**EMERGÊNCIA:** Montante - Barragem Concórdia

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência							
Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)												
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	15/09/25 07:45	19								
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	15/09/25 07:45	16								
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	15/09/25 07:45	16								
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	15/09/25 07:45	84								
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	15/09/25 07:30	24	•							

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Civis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Atenção

Tendência do Nível do Rio: Subindo: Estável: Descendo: Normal: Estiagem: Alerta Enchente: Alerta



Emergência

Emergência

# Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 4 monitoradas, 3 registraram chuva nas últimas 24 horas.


Os maiores volumes de chuva registrados foram de 1.4mm e 1mm nas estações de Foz do Rio Claudino e Ponte R. João Suzin Marini, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últim os Dado s	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h			
Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)												
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	15/09/25 07:45	0	0	0	0	0	0			
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	15/09/25 07:45	0	0	0	0	0	1			
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	15/09/25 07:45	0	0	0	0	0	1.4			
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	15/09/25 07:30	0	0	0	0	0	0.8			



# Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



Legenda: As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Civis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Situação
Hidrológica Nível do Rio (cm) Chuva (mm) Estiagem:—Atenção Alerta Enchente:—Emergência Emergência

## Maiores informações acesse:

#### **Rios On-Line**

#### **Boletim Anteriores**

Elaborado pela Equipe de Hidrologia - Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189



