

Boletim de Monitoramento Hidrológico



Boletim nº 186/2025 - Equipe de Hidrologia - EPAGRI/CIRAM - terça-feira de 7 outubro de 2025

Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 5 monitoradas, 4 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 1 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

ESTIAGEM:

ALERTA: Montante - Barragem Concórdia

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência							
Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)												
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	07/10/25 08:15	42								
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	07/10/25 08:15	19								
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	07/10/25 08:15	25								
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	07/10/25 08:15	89								
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	07/10/25 08:15	32								

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Civis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Tendência do Nível do Rio: Subindo: Estável: Descendo: Normal: Estiagem: Alerta Enchente: Enchente: Emergência



Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 4 monitoradas, 4 registraram chuva nas últimas 24 horas.


Os maiores volumes de chuva registrados foram de 28mm e 27.6mm nas estações de Foz do Rio Claudino e Ponte R. João Suzin Marini, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últim os Dado s	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h			
Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)												
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	07/10/25 08:15	0	0	0	0	0	1.6			
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	07/10/25 08:15	0	0	0.2	0.2	0.2	27.6			
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	07/10/25 08:15	0	0.2	0.2	0.2	0.2	28			
2089	Concórdia	Centro Jusante - Rua Orestes Farina	07/10/25 08:15	0	0	0.2	0.2	0.2	26.2			



Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



do CEOPS/FURB, das Defesas Civis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Atenção Situação Nível do Rio (cm) Chuva (mm) Enchente Hidrológica do Rio Emergência Emergência

Maiores informações acesse:

Rios On-Line

Boletim Anteriores

Elaborado pela Equipe de Hidrologia - Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189



