

## Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 5 monitoradas, 1 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 4 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

### ESTIAGEM:

**ALERTA:** Ponte R. João Suzin Marini e Centro - Rua Vitório Celant

**ATENÇÃO:** Montante - Barragem Concórdia e Foz do Rio Claudino

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência
<b>Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)</b>					
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	11/11/20 07:00	11	
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	11/11/20 07:00	10	
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	11/11/20 07:00	30	
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	11/11/20 07:00	70	
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	11/11/20 07:00	34	

**Legenda:** As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cívicas Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

**Tendência do Nível do Rio:** Subindo:  Estável:  Descendo:  Normal:  Estiagem:  Atenção  Alerta  Emergência  Enchente:  Atenção  Alerta  Emergência 

## Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 5 monitoradas, 5 registraram chuva nas últimas 24 horas.


Os maiores volumes de chuva registrados foram de 15.6mm e 14.4mm nas estações de Ponte R. João Suzin Marini e Foz do Rio Claudino, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h
<b>Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)</b>									
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	11/11/20 07:00	0.6	2	9	9	9	9.2
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	11/11/20 07:00	0.6	2	15.6	15.6	15.6	15.6
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	11/11/20 07:00	0.6	2.6	8.2	8.2	8.2	8.2
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	11/11/20 07:00	0.6	2.2	14.4	14.4	14.4	14.4
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	11/11/20 07:00	0.4	2.2	8.4	8.4	8.4	8.4



# Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.



**Legenda:** As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Cíveis Municipais e das análises dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

**Situação Hidrológica**  
■ Nível do Rio (cm)    ■ Chuva (mm)    Estiagem: ■ Atenção    ■ Enchente: ■ Atenção  
■ Emergência    ■ Emergência    ■ Emergência    ■ Emergência

Maiores informações acesse:

[Rios On-Line](#)

[Boletim Anteriores](#)

Elaborado pela Equipe da Sala de Situação - ANA/Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

