Boletim n° 95/2025 - Equipe de Hidrologia – EPAGRI/CIRAM - quinta-feira de 29 maio de 2025

Monitoramento dos Níveis de Rios nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela dos níveis de rios os e CH Jacutinga, das 5 monitoradas, 3 encontram-se na condição de normalidade do regime hídrico dos rios, para 2 estações a situação que se apresenta é a seguinte:

ESTIAGEM:

EMERGÊNCIA: Montante - Barragem Concórdia

ALERTA: Centro - Rua Vitório Celant

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados (cm)	Tendência
Nível de Rios na CH Jacutinga(cm)					
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	29/05/25 08:00	27	
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	29/05/25 08:00	19	
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	29/05/25 08:00	22	
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	29/05/25 08:00	87	
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	29/05/25 08:00	35	

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração desta tabela em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Civis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Tendência do Nível do Rio: Subindo: Estável: Descendo: Normal: Estiagem: Atenção, Alerta, Emergência. Enchente: Atenção, Alerta, Emergência.

Monitoramento da Chuva nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

De acordo com a tabela das chuvas nas Bacias dos Rios e CH Jacutinga, das 5 monitoradas, 5 registraram chuva nas últimas 24 horas.

Os maiores volumes de chuva registrados foram de 4.4mm e 4.4mm nas estações de Foz do Rio Claudino e Centro - Rua Vitório Celant, respectivamente.

Código	Município	Estação	Data e Horário	Últimos Dados	(-)1h	(-)4h	(-)8h	(-)12h	(-)24h
Chuva Acumulada na CH Jacutinga(mm)									
2049	Concórdia	Barragem Concórdia	29/05/25 08:00	0	0	0	0	0.6	4.2
2058	Concórdia	Ponte R. João Suzin Marini	29/05/25 08:00	0	0	0.2	0.2	0.6	4.2
2076	Concórdia	Montante - Barragem Concórdia	29/05/25 08:00	0	0	0.2	0.2	0.2	2.6
2077	Concórdia	Foz do Rio Claudino	29/05/25 08:00	0	0	0.2	0.2	1	4.4
2078	Concórdia	Centro - Rua Vitório Celant	29/05/25 08:00	0	0.2	0.2	0.2	0.8	4.4

Acompanhamento Hidrológico nas Bacias (BH) e Complexos (CH) Hidrológicos

Nos gráficos, as variações registradas são decorrentes das chuvas registradas, dos usos múltiplos das águas, influência da maré e operação de represas a montante (acima) das estações monitoradas nas últimas 240 horas.

Código	Estação	Hidrograma
CH Jacutinga		
2049	Barragem Concórdia	
2058	Ponte R. João Suzin Marini	
2076	Montante - Barragem Concórdia	
2077	Foz do Rio Claudino	
2078	Centro - Rua Vitório Celant	

Legenda: As referências utilizadas para a elaboração dos gráficos em relação a situação hidrológica, foram obtidas através de informações do CEOPS/FURB, das Defesas Civis Municipais e das análise dos dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA).

Situação Hidrológica do Rio — Nível do Rio (cm) — Chuva (mm)

Estiagem:	Enchente:
Atenção	Atenção
Alerta	Alerta
Emergência	Emergência

Maiores informações acesse:

Rios On-Line

Boletim Anteriores

Elaborado pela Equipe de Hidrologia - Epagri/Ciram

Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi - Cx. Postal: 502 88.034-901 - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3665-5124 ou (48) 9140-7189

sshidrosc@epagri.sc.gov.br